

NỘI QUY THỰC TẬP XƯƠNG



Điều 1. SV có mặt trước giờ thực tập 10 phút để điểm danh, kiểm tra đồng phục, băng tên, đầu tóc, giày, bảo hộ lao động đúng qui định, khi giảng viên cho phép mới được vào xưởng.

Điều 2. Học và nắm vững kỹ luật, nội quy, các qui tắc về kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị; giữ gìn vệ sinh trong nhà xưởng, không bôi bẩn lên tường và máy móc thiết bị; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Điều 3. Trước khi tiến hành thực tập, SV phải kiểm tra sự an toàn của các trang thiết bị, nếu chưa đảm bảo phải chuẩn bị thêm. Trong giờ thực tập không được bỏ vị trí làm việc đã được phân công; không để thiết bị hoạt động không có người trông coi, không sử dụng vật tư thiết bị làm việc riêng; không tự ý đi lại làm ảnh hưởng đến trật tự chung.

Điều 4. Không được tự ý khởi động, vận hành các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ đồ nghề trong xưởng khi:

- a. Chưa được giảng viên hướng dẫn phân công, cho phép.
- b. Chưa nắm vững chế độ, nội qui, quy trình, thao tác, an toàn lao động.
- c. Chưa thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về chất lượng.

Người sử dụng thiết bị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra hư hỏng, mất do nguyên nhân chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm gây ra thì tập thể lớp hoặc cá nhân SV phải bồi thường.

Điều 5. Không có trách nhiệm không được đi lại trong khu vực xưởng. Khi có việc vào xưởng phải được sự đồng ý của Khoa, Bộ môn, Giảng viên phụ trách. Không được sử dụng điện thoại, hút thuốc lá, có mùi rượu bia, mang các chất gây nghiện hoặc ăn uống trong xưởng thực tập.

Điều 6. Trong khi thực tập phải làm đúng thao tác, qui trình, qui phạm theo hướng dẫn của giảng viên. Nếu thấy hiện tượng bất thường phải dừng máy, thiết bị ngay và báo cáo giảng viên xử lý.

Điều 7. Trong quá trình thực tập nếu xảy ra tai nạn, hư hỏng, mất vật tư, thiết bị phải:

- a. Báo ngay cho giảng viên hướng dẫn.
- b. Tổ chức cứu chữa ngay cho nạn nhân, nhanh chóng chuyển đến nơi cấp cứu.
- c. Phối hợp với giảng viên hướng dẫn lập biên bản tình trạng và nguyên nhân xảy ra tai nạn, hư hỏng, phải giữ nguyên hiện trường để tiện việc tra cứu.

Điều 8. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ thiết bị, tiết kiệm vật tư, chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

Điều 9. Cuối buổi thực tập phải ngắt tất cả các thiết bị điện, làm vệ sinh nhà xưởng và máy móc thiết bị sạch sẽ. Dụng cụ, thiết bị, bảo hộ lao động để đúng nơi quy định và làm thủ tục giao trả.

Điều 10. SV vi phạm các điều trên, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định./.